

MRROC++ - Błąd #448

bledne pomiary czujnika sily ati3084 na irp6ot_m

2011-05-10 20:51 - Tomek Winiarski

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2011-05-10
Priorytet:	Wysoki	Data oddania:	
Przypisany do:	Konrad Banachowicz	% Wykonania:	0%
Kategoria:	EDP	Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			
Wystarczy wlaczyc edp i czekac. Raz na jakis czas czujnik sypie serie blednych pomiarow, ktore sa filtrowane (blad widoczny na niebiesko w konsoli sr)			

Historia

#1 - 2011-05-19 21:16 - Tomek Winiarski

- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty