

MRROC++ - Błąd #760

dostrojenie regulatora obtrotu chwytaka traka

2012-01-31 18:35 - Tomek Winiarski

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2012-01-31
Priorytet:	Wysoki	Data oddania:	
Przypisany do:	Tomek Winiarski	% Wykonania:	0%
Kategoria:	EDP	Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			

Historia

#1 - 2012-02-01 17:20 - Tomek Winiarski

- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty